

LEGENDA:

co6 – projektowany pion centralnego ogrzewania z rur stalowych łączonych przez zaciskanie np. C–stahl Geberit

instalacja c.o. z rur PE–Xa systemu RAUTITAN FLEX REHAU prowadzona w bruzdzie ściennej

Podejścia do pionów wykonać w posadzce. Podejścia od pionów do grzejników w bruzdzie ściennej.

instalacja c.o. z rur PE–Xa systemu RAUTITAN FLEX REHAU prowadzona w warstwie posadzki

projektowany pion centralnego ogrzewania z rur stalowych łączonych przez zaciskanie np. C–stahl Geberit

– zawór odcinający przeznaczony do montażu na przewodzie zasilającym z gwintowanym gniazdem rurki impulsowej do zaworu równoważącego oraz zaślepką,

– zawór równoważący utrzymujący stałą różnicę ciśnień w pionie

UWAGI:

Wszystkie przejścia przewodów c.o. przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.

Na każdym pionie należy zamontować zawór odpowietrzający, przed każdym odpowietrzeniem należy zamontować zawór odcinający.

Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.

Grzejniki z podłączeniem dolnym – przed grzejnikami zamontować przyłącza kątowe odcinające, podłączenia ze ściany.

Grzejniki montować w opakowaniach fabrycznych i zdjąć je dopiero po zakończeniu wszelkich prac tynkarskich i malarskich.

Wszystkie przewody w bruzdach ściennych, w obudowach oraz w posadzkach należy zaizolować.

Podejścia pod grzejniki od pionów wykonać w bruzdzie ściennej.

Podejścia do grzejników wykonać od dołu kątowo pod grzejnikiem.

STUDIO A4
SPÓŁKA PROJEKTOWA sp.z o.o.
al. Wojska Polskiego 20 / II p.
70-470 SZCZECIN
tel. 091- 488 16 50 fax. 091- 488 48 94
studioa4@maqsimum.pl

architekt prowadzący JACEK LENART			06.2020
obiekt	Adaptacja obiektu mag. na bud. dydaktyczno-administracyjny WSB		data
adres	przy ul. J. J. Śniadeckich 3 w Szczecinie, dz.nr ewid. 29/1 obr. 1040		
projekt	Projekt wykonawczy		S
treść rysunku	Rozwinięcie - instalacja c.o. SSKALA		
	SKALA		branża
symbol	453/A4/2020		
	imię i nazwisko	podpis	
projektował	mgr inż. Krzysztof Imbra upr. bud. nr 71/Sz/2002		29 R1
sprawdził	mgr inż. Grzegorz Kecman upr. bud. nr 77/Sz/2002		nr rysunku